

# ATELIERS D'ART FRANÇAIS

## CATALOGUE PRODUITS RÉFÉRENCÉS PROFILS LISSES

Umicore France s.a.  
Ateliers d'Art Français  
Les mercuriales  
40, rue Jean Jaures  
93176 Bagnole Cedex





Tél. : 01 49 72 43 40  
Fax : 01 49 72 43 42

[www.ateliersdartfrancais.com](http://www.ateliersdartfrancais.com)  
[ateliersdartfrancais@umicore.com](mailto:ateliersdartfrancais@umicore.com)



# PROFILS DROITS LISSES

## Membrons référencés




## Bagues



Les membrons référencés existent dans les développés mentionnés ci-dessus. Pour les membrons avec un autre développé ou au modèle, nous préciser :

- la nature ou l'aspect du métal,
- l'épaisseur,
- le développé,
- la longueur,
- avec ou sans bague,
- avec ou sans relief.

Pour le devis ou la réalisation, un modèle de bague, un gabarit ou un croquis coté est nécessaire.



# PROFILS DROITS LISSES

## Devants de chéneaux référencés



1231

Développés standard

333

400

500



1232

Développés standard

333

400

500



### Bagues



1233

Développés standard

333

400

500



1234

Développés standard

333

400

500


650



Les devants de chéneaux référencés existent dans les développés mentionnés ci-dessus. Pour les devants de chéneaux avec un autre développé ou au modèle, nous préciser :

- la nature ou l'aspect du métal,
- l'épaisseur,
- le développé,
- la longueur,
- avec ou sans bague,
- avec ou sans relief.

Pour le devis ou la réalisation, un modèle de bague, un gabarit ou un croquis coté est nécessaire.



# PROFILS DROITS LISSES

## Mains courantes référencées




Développés standard

200

250




1227



Développés standard

250

333



1228


Bagues



Développés standard

250

333



1229



Développés standard

250

333




1230

Les mains courantes référencées existent dans les développés mentionnés ci-dessus.

Pour les mains courantes avec un autre développé ou au modèle, nous préciser :

- la nature ou l'aspect du métal,
- l'épaisseur,
- le développé,
- la longueur,
- avec ou sans bague,
- avec ou sans relief.

Pour le devis ou la réalisation, un modèle de bague, un gabarit ou un croquis coté est nécessaire.




# PROFILS CINTRÉS LISSES



Membrons



Devants de chéneaux





Mains courantes



Gouttières



Chéneaux



Autres profils cintrés

Pour les profils cintrés, nous préciser :

- la nature ou l'aspect du métal,
- l'épaisseur,
- le développé,
- la longueur,
- avec ou sans bague,
- le rayon R de cintrage au dossier.

